





Peinture SOL



Haute résistance au trafic







Pinceau



- **EXCELLENTE ACCROCHE:** résiste aux conditions extrêmes des garages et soussols
- RÉSINE HAUTE PERFORMANCE : forme un film dur qui protège tous les types de sols
- DURABILITÉ RENFORCÉE : protège contre les chocs, rayures et taches de graisse
- **CONFORT D'APPLICATION: Simple d'application et rendu très lisse**

DESTINATIONSS

Intérieur / extérieur sous abri

SUPPORTS

Tous sols en intérieur et extérieur sous abri (garage, sous-sol, balcons, ateliers)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR NFT 36005 : Famille 1, Classe 4a.
- Phase: Solvant
- Aspect du feuil sec : Blanc + 4 teintes satins.
- Viscosité : peinture fluide.
- Stockage: Conditions 5°C < T°C < 35°C
- Conserver dans son emballage hermétique d'origine.
- Matériel d'application : Pinceau, rouleau, pistolet
- Consommation: 12 m2/L en 1 couche
 - Séchage: hors poussière 1H 20°c/65%HR recouvrable 6H complet 24H
- Nettoyage du matériel : White Spirit

PREPARATION

- Tous les travaux de peinture seront réalisés selon les règles de l'art, les fonds doivent être propres,
 secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201) et 59.3 (NF P 74-203).
- Pour une finition parfaite et une bonne durabilité, égrener entre chaque couche.
- Pour une bonne adhérence entre couche, respecter au mieux le temps de séchage de 6h.
- Prêt à l'emploi, bien mélanger avant emploi.
- Utiliser une brosse ou un rouleau à poils longs 10 à 12 mm.
- Diluer légèrement pour l'application au pistolet ou par temps froid.

MODE D'EMPLOI

I	SUPPORTS	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
	Béton ou ciment neufs très lisses : bétons lissés à l'hélicoptère et fermés (test goutte d'eau*)	■ Laisser sécher 3 mois ■ Élimination des laitances et dérochage avec NET SOL ou à l'acide chlorhydrique ■ Rinçage / Séchage ■ Dépoussiérage	Diluer légèrement la 1 ^{er} couche au white spirit	1 à 2 couches de Peinture SOL PE SOL
	Béton ou ciment neufs poreux	■ Laisser sécher 3 mois ■ Élimination des laitances avec NET SOL ■ Rinçage / Séchage ■ Égrenage ■ Brossage / dépoussiérage		
	Support poudreux, friables, pulvérulents ou très poreux	■ Nettoyage et dérochage avec NET SOL jusqu'à élimination complète des laitances	1 couche de fixateur IP SOL	
	Anciennes peintures adhérentes	■ Brossage, dépoussiérage		
	Anciennes peintures non adhérentes, écaillées	■ Grattage des parties peu adhérentes, ponçage ■ Lavage/ Rinçage	Diluer légèrement la 1er couche au white spirit	

CONSEIL PRO

Pour une adhérence maximale, ne pas laisser sécher la peinture trop longtemps entre les couches.

ENTRETIEN

La périodicité d'entretien dépend de l'exposition des métaux peints, de la teinte, de l'épaisseur des couches appliquées... Il doit être effectué avant toute altération du film.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

