

09/09/2025



Panne turbo - vent fort

Réf. : 154695

Fournisseur : Express

INFORMATIONS

La panne turbo est adaptée aux conditions extrêmes (altitude, vent fort, froid) : la flamme pénètre au coeur de la panne pour obtenir plus rapidement la bonne température de travail.

DÉTAILS

Panne Turbo de rechange en cuivre à 99,9% pour packs fer de couvreur et ensembles « panne + lance
Matériaux : Cuivre à 99,9%
Bout de panne (mm) : 35 x 3,5

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0.26 kg