



## Montant - M70 ID4 57-60 Eclisse - 2,20 à 4,00 ml

Réf. : 200163

Fournisseur : Spp pai

### INFORMATIONS

Profilé métallique en I, à l'Inertie presque Deux fois plus importante (Inertie = 11,8 cm<sup>4</sup>) qu'un montant M70 ailes de 35 mm, en acier galvanisé d'épaisseur 0,57 mm avec ailes de recouvrement de 57-60 mm et percements pour passage de gaines. Lors de la pose d'un montant ID4 éclissé, deux vis sont obligatoires pour assurer le maintien de la structure. (30cm minimum pour les cloisons et 40cm minimum pour les plafonds)  
Applications possibles en cloisons - contre-cloison - plafond

### DÉTAILS

- Conserve les habitudes de pose et les performances de deux montants adossés suivant le DTU 25.41
- Gain de temps à la pose (pas de vissages entre montants, pas d'erreur d'alignement des perforations de passages de gaines)
- Se fixe dans un rail de 70 standard
- Améliore l'acoustique des cloisons

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Largeur</b>	70 mm
<b>Epaisseur</b>	60 mm
<b>Poids</b>	1.1 kg / m
<b>Matière</b>	Acier galvanisé