



Montant - M100 ID4 57-60 Eclisse - 2,20 à 4,00 ml

Réf. : 200165

Fournisseur : Spp pai

INFORMATIONS

Profilé métallique en I, à l'Inertie pratiquement Deux fois plus importante (Inertie = 26,4 cm⁴) qu'un montant M100 ailes de 35mm, en acier galvanisé d'épaisseur 0,57 mm avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines. Lors de la pose d'un montant ID4 éclissé, deux vis sont obligatoires pour assurer le maintien de la structure. (30cm minimum pour les cloisons et 40cm minimum pour les plafonds)
Applications possibles en cloisons - contre-cloison - plafond

DÉTAILS

- Conserve les habitudes de pose et les performances de deux montants adossés suivant le DTU 25.41
- Gain de temps à la pose (pas de vissages entre montants, pas d'erreur d'alignement des perforations de passages de gaines)
- Se fixe dans un rail de 100 standard
- Améliore l'acoustique des cloisons

CARACTÉRISTIQUES

Largeur 100 mm

Épaisseur 60 mm

Poids 1.23 kg / m

Matière Acier galvanisé